

**SUPER COSTURA LIQUIDA**

REF. 338000100

- Solo usar sobre material seco.
- No usar si la temperatura está bajo 10° C y evitar la radiación directa de la luz.
- Limpiar el lugar donde se aplica el pegamento. Hay que quitar todo tipo de grasa, aceite, cera o suciedad.
- Aplicar el pegamento uniforme y finamente con el pincel, en la tapa del bote.
- El reparador "Super Costura" cierra el lugar dañado rápidamente y deja el lugar impermeable.
- Es importante fijar los daños y cortes grandes antes de aplicar el pegamento. Si es necesario cubrir por detrás el punto dañado con la pieza de lona incluida o un trozo de algodón y aplicar el pegamento.
- Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas y dejar que se seque un poco cada capa antes de aplicar la siguiente.
- Para reparar lonas muy tensas hay que aplicar varias capas delgadas interior y exteriormente.

1**SUPER COSTURA LIQUIDA**

REF. 338000100

- Solo usar sobre material seco.
- No usar si la temperatura está bajo 10° C y evitar la radiación directa de la luz.
- Limpiar el lugar donde se aplica el pegamento. Hay que quitar todo tipo de grasa, aceite, cera o suciedad.
- Aplicar el pegamento uniforme y finamente con el pincel, en la tapa del bote.
- El reparador "Super Costura" cierra el lugar dañado rápidamente y deja el lugar impermeable.
- Es importante fijar los daños y cortes grandes antes de aplicar el pegamento. Si es necesario cubrir por detrás el punto dañado con la pieza de lona incluida o un trozo de algodón y aplicar el pegamento.
- Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas y dejar que se seque un poco cada capa antes de aplicar la siguiente.
- Para reparar lonas muy tensas hay que aplicar varias capas delgadas interior y exteriormente.

1**SUPER COSTURA LIQUIDA**

REF. 338000100

- Solo usar sobre material seco.
- No usar si la temperatura está bajo 10° C y evitar la radiación directa de la luz.
- Limpiar el lugar donde se aplica el pegamento. Hay que quitar todo tipo de grasa, aceite, cera o suciedad.
- Aplicar el pegamento uniforme y finamente con el pincel, en la tapa del bote.
- El reparador "Super Costura" cierra el lugar dañado rápidamente y deja el lugar impermeable.
- Es importante fijar los daños y cortes grandes antes de aplicar el pegamento. Si es necesario cubrir por detrás el punto dañado con la pieza de lona incluida o un trozo de algodón y aplicar el pegamento.
- Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas y dejar que se seque un poco cada capa antes de aplicar la siguiente.
- Para reparar lonas muy tensas hay que aplicar varias capas delgadas interior y exteriormente.

1**SUPER COSTURA LIQUIDA**

REF. 338000100

- Solo usar sobre material seco.
- No usar si la temperatura está bajo 10° C y evitar la radiación directa de la luz.
- Limpiar el lugar donde se aplica el pegamento. Hay que quitar todo tipo de grasa, aceite, cera o suciedad.
- Aplicar el pegamento uniforme y finamente con el pincel, en la tapa del bote.
- El reparador "Super Costura" cierra el lugar dañado rápidamente y deja el lugar impermeable.
- Es importante fijar los daños y cortes grandes antes de aplicar el pegamento. Si es necesario cubrir por detrás el punto dañado con la pieza de lona incluida o un trozo de algodón y aplicar el pegamento.
- Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas y dejar que se seque un poco cada capa antes de aplicar la siguiente.
- Para reparar lonas muy tensas hay que aplicar varias capas delgadas interior y exteriormente.

1