

EXPOSITOR DISPLAY ACCORD


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Barra de sujeción


Base-pesa

Fijar la base a la barra de sujeción atornillándola.
Para atornillar utilizar una llave Allen de 4 mm. (no incluida).

Colocación del pasante en el larguero.
Vista de larguero desde arriba



IMPORTANTE
SOLO EL PRIMER Y ULTIMO LARGERO
LLEVAN LOS PASANTES



Introducir los largueros y cada metacrilato hasta el tope, teniendo en cuenta que a la hora de colocar las carpetas de metacrilato deberá retirar el plástico protector de la parte de atrás

Se aconseja aplicar un poco de lubricante a la hora de introducir la 1ª barra en caso de ser necesario.

Tope de seguridad

Pasante

AHB®

IDEAS PROFESIONALES

Ctra. Antigua de
Málaga, 160 Edif.AHB
18015 GRANADA
Tfno. 958 289 127

www.ahb.es
ahb@ahb.es